

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЭН

_____ г.
« 20 » _____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «28» декабря 2020 г.
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»
(ГАПОУ «СГК»)

директор: тел: (846)332-35-36, роо_sgk_su@samara.edu.ru, Шалдыбина Оксана Николаевна

1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус №4 ГАПОУ «СГК»

1.2. Адрес объекта: г. Самара, ул. Спортивная, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1165,8 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет); 24 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1871, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж» (ГАПОУ «СГК»)

1.7. Юридический адрес организации: 443099 г. Самара, Молодогвардейская, д.80

«Самарский государственный колледж»
Директор ГАПОУ СО
О.Н. Шалдыбина
Ф.И.О.
подпись _____
«28» декабря 2020 г.



2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: **образование**.

2.3 Форма оказания услуг: **(на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, **дистанционно)**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	40 м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ООТ « Ж/д вокзал» Трамвай №1, 16, 23, автобус №1,50			
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть			
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией		нет
Нерегулируемые переходы	нет	с пандусом		нет
Внеуличные переходы	нет	с подъемником		нет
Тактильные указатели	нет			
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%		нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%		нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах		нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые меры адаптации при несоответствии	Примечание
-----------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	------------

БТИ					нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
Вход на территорию: (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	4,5 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	$\leq 0,025$ м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,5м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности развязки через	$\geq 1,2$ м	2,5м	К		

каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-			
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С		
Места отдыха	наличие	-	К, О		
Авгостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:					
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница		+			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	1,7 м	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней	4 ступени	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,17 м	О, С		

Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,37 м	О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не прилегающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	
Пандус на рельефе		-		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
Уклон	≤ 8 %	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными	наличие	-	К, О	

устройствами							
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-		К, О			
Разворотные площадки:							
- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-		К			
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-		К			
- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-		К			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		К, О			
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-		К, О			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	2,2 х 2,9 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 х 2,2 м	-	К		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С		

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать сколжения при намокании	наличие	-	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	+	К, О, С	
Навес	наличие	-	К, О	
Водоотвод	наличие	-	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	
Лестница наружная	наличие	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	
Пандус наружный	наличие	-		

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	-	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	-	К, О	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	-	К	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	-	К	
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	-	К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	-	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	-	К, О	
Наружный подьемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	-	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	-	С	
Тамбур		-	-		
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x $1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м	1,4 x 0,95 м		К	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	(Р),	автоматические	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м			1,3 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м			0,06 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		

Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К	
Пандус переносной	наличие	-	К	
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	-	К	
- мобильный	наличие	-	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	$\geq 1,2 \text{ м}$	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		Г	
Тактильная схема	наличие	-	С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	

- Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Уклон	$\leq 8\%$		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	+	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		имеются с одной стороны
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,92 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	Лифт пассажирский	наличие	-			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К		
	- Поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ						
(в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,04 м	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидиуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-	-		
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	-	К		

Место для сидения	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	-	-			
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
--	---------	---	---	--	--

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	-	К		
	Знак доступности помещения	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-			
	Открывание дверей	наружное	-			

Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	-	К	
- опорные поручни	наличие	-	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	-	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x 2,25 м	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x 0,85 м		К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ x 1,5 м	-	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48$ x 0,85 м	-	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	

Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	
---	---------	---	---------	--

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		

	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

категория доступности здания – «Б»

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт

8	Все зоны и участки	Требует ремонта, оборудования и оснащения всей зоны и участка
---	--------------------	---

4.2 Период проведения работ по мере поступления средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДШ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

Региональный геопортал Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Территории прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здание на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекты на _____ л.

