

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЭН

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «28» декабря 2020 г.
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»
(ГАПОУ «СГК»)

директор: тел: (846)332-35-36, роо sgk_su@samara.edu.ru, Шадлыбина Оксана Николаевна

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус №5 ГАПОУ «СГК»
- 1.2. Адрес объекта: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 59,61,63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- встроеное 3 этажное здание, занимаемый Три этажа 3843,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет); _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания лит. А, А1, А2 – 1917 год; лит. А3, А4 – 1952 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратко наименование): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж» (ГАПОУ «СГК»)
- 1.7. Юридический адрес организации: 443099 г. Самара, Молодогвардейская, д.80

«Самарский государственный колледж»
Директор ГАПОУ СО
О.Н.Шадлыбина
Ф.И.О.
подпись: _____
«28» декабря 2020 г.



2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвижающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 536 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	260 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ООТ «Высоцкого» Автобус 2, 23 ,41, трамвай № 1, 5		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					прилегающий земельный участок отсутствует
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	-	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	-	К
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	-	К
Указатели направления движения	не менее 2,0 x 1,8 м	-	К, Г
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С
Места отдыха	наличие	-	К, О
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К
Съезд с тротуара на проезжую часть:			
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К
Открытая лестница			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С
Марш лестницы	3-12	-	О, С

		ступеней				
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-		О, С	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-		О, С	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-		О, С	
	Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-		С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		О, С	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-		О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-		О, С	
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-		О, С	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-		С	
	Пандус на рельефе		-			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-		К	
	Уклон	$\leq 8\%$	-		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-		К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-		К, О	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-		К, О	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-		К, О	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-		К, О	

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		-			
	Высота площадки	м	-			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	-	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 х 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С		

Навес	наличие	-	К, О	
Водоотвод	наличие	-	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	+	Г	
Лестница наружная	наличие	-		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	
Пандус наружный	наличие	-		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		

	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,1 x 1,7 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,03 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	------------

плану БТИ	1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		Для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
				-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С			
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С			
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С			
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С			
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-				
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К			
	Уклон	≤ 8%	-	К			
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К			
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К			
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О			
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К			
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О			
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К			
	Пандус переносной	наличие	+	К			
	Полъемник для инвалидов:						
	- стационарный	наличие	+	К			
	- мобильный	наличие	-	К			
	Коридоры/холлы						

Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,5 м	К	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	
Тактильная схема	наличие	-	С	
Место отъезда и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	-	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	

Пандус внутренний на этаже		-		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	$0,65-0,75$ м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	$0,85 - 0,95$ м	-	О	

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги первый этаж)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	
- на высоте	$0,85 - 0,95$ м	$0,88$ м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
Лифт пассажирский	наличие	-		
Кабина:		-		
- габариты (глубина х ширина)	$\geq 1,5$ х $1,7$ м	-	К	
- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К	
- Поручни	наличие	-	О	

Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,03 м	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,7 м	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,007 м	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне	≥ 1,2 м	1,5 м	К		

	обслуживания						
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индифидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		-				
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	-		К		
	Место для сидения	наличие	-		О		
	Крючки для костюллей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-				
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	1,2 м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание	

1	2	3	4	5	6	7
Санузел для инвалидов	Знак доступности помещения	наличие	-			
Знак доступности помещения	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	К		
Ширина дверного проема	Открывание дверей	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, опускаемая ногой или тростью (ширина)		наружное	+	С		
Количество кабинок		0,3 м	-	С		
• ширина дверного проема		≥ 1 шт.	-	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)		$\geq 0,9$ м	-	К, О		
- опорные поручни		$\geq 1,8$ x $1,65$ м	-	К		
в т.ч. откидные		наличие	-	К, О		
- знак доступности кабины (при необходимости)		наличие	-	К		
Размеры универсальной кабины		$\geq 2,2$ x $2,25$ м	-			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)		$\geq 0,75$ м	-	К		
• ручки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	О		
Знак доступности кабины на высоте		1,35 м	-	К, О		
Раковина: с опорным поручнем		наличие	-	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)		$\geq 1,30$ x $0,85$ м	-	К		
- высота раковины с опорным поручнем		$0,75 - 0,85$ м	-	К, О		
наличие						
Писсуар располагать на высоте от пола		$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
Габариты поддона (трапа)		$\leq 0,9$ x $1,5$ м	-	К, О		

Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитаду, оощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	
Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г,		
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г,		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,7 м	К, О, Г,		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,007 м	К, О, Г,		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г,		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г,		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г,		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г,		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г,		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		

маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
Звучковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

объект временно недоступен для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, требуется ремонт и оснащение

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Требуется ремонт и оснащение

4.2 Период проведения работ по мере поступления средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДШ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется. **не требуется** (нужное подчеркнуть): *требуется согласование*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

Региональный геопортал Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Территории прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.

